

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
С.Н. Востокова



«16» февраля 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 175**

Старооскольский городской округ

«16» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»
1.2. Адрес объекта 309504, Белгородская обл., г.Старый Оскол, м-он Молодогвардеец, д.15
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания 2-й этаж (или на _____ этаже), 1545 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1» (МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Белгородская обл., г.Старый Оскол, м-н, Молодогвардеец, дом №15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Культура

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
№ 16.16А,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	3, 6-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	8-11,13,22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	11-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	18-19
6	Система информации и связи (на	ВНД	-	3, 20-21

	всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД- временно не доступен

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии есть

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 22 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Т.М. Сидякина

Члены рабочей группы:

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Н.В. Черемисинова

Специалист по социальной работе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»

О.С. Дягилева

Юрисконсульт муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»

В.В. Шишова

Специалист 1 категории управления Социальной защиты населения Администрации Старооскольского городского округа

Л.В. Гуляева

Специалист 1 категории управления Социальной защиты населения Администрации Старооскольского городского округа

Л.М. Щербина

Заместитель начальника технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

Н.Е. Ишкова

И.о. директора муниципального автономного учреждения «Научно-технического архитектурного бюро»

С.С. Ильяев

Начальник отдела управления ЖКХ и контроля
По благоустройству и содержанию жилищного
фонда муниципального казенного учреждения
«Управление жизнеобеспечением и развитием
городского округа»



М.А. Батищева

по согласованию:

Секретарь Старооскольского местного
отделения Белгородского регионального
отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»



Н.Р. Салькова

Зам / Председатель Старооскольской местной
общественной организации
«Общество инвалидов»



В.Н. Лавров

Председатель Старооскольской местной
организации Белгородской региональной
организации инвалидов «Всероссийского
Ордена Трудового Красного знамени
Общества слепых



И.Р. Чертов

Заместитель начальника
Управления культуры
Старооскольского городского округа



В.Б. Кузин

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол
№____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	- отсутствует информация об ОСИ	Все	- установить информацию ОСИ на входе	Орг, ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-2	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1-2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (внутренняя)	есть	-	6	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы; - краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; - отсутствует пандус или подъёмное устройство; - отсутствуют опорные перила на первом пролёте лестничного марша	К,С,О	- нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить пандус или подъёмное устройство; - установить опорные перила на первом пролёте лестничного марша	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3-4,7	- информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам (размер, шрифт); - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорное устройство); - имеется порог более 5 см.	Все	- установить информационную табличку об ОСИ согласно нормам; - установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН - необходимо произвести выравнивание порога	Орг, ТР, ТСР

2.5	Тамбур	есть	-	4	- наличие функциональных препятствий для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (двери открываются в разные стороны)	К	- заменить дверь	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	-	3, 6-8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8-9	- отсутствуют горизонтальные опорные поручни вдоль стен	О	- установить горизонтальные опорные поручни вдоль стен	Орг, ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	10	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы; - краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; - отсутствует пандус или подъёмное устройство; - на перилах отсутствуют рельефные обозначения этажей	С,К	- нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить пандус или организовать другой маршрут к объекту для инвалидов на креслах-колясках - нанести на поверхность перил рельефные обозначения этажей	Орг, ТР, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-	10-11, 13	- наличие порога более 5см; - ненормативное размещение информационных обозначений	Все	- выровнять пороги; - установить информационные таблички к каждому	Орг, ТР, ТСР

					помещений		помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	22	- отсутствие системы экстренного оповещения; - на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом или подъемным устройством	Все	-организовать систему оповещения в экстренных случаях; - оборудовать лестницу пандусом или подъемным устройством	Орг. ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	-	8-11,13,22	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – Зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	11-13	- имеются функциональные препятствия (пороги)	К,О	- необходимо выровнить пороги	Орг, ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	14-17	- имеются функциональные препятствия (пороги); - в зале не выделены спец. места для инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями восприятия; - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	К,О,С,Г	- необходимо выровнить пороги; - выделить в зале не менее 5% спец. оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией	Орг, ТР, ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	11-17	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	18-19	- отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует специальный (рельефный) знак у дверей санитарно- бытовой комнаты; - узкие дверные проёмы	Все	- установить кнопку вызова персонала; - установить опорные поручни; - установить специальные знак у дверей на высоте 1.35 м. - расширить дверные проёмы	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ	-	18-19	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 175
от «16» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ ДО «ДШИ им.М.Г.Эрденко №1»

309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	3, 20-21	- шрифт и размер информационных табличек не соответствуют нормативным требованиям	Все	- замена информационных табличек	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует акустическая система информирования оповещения об опасности	Все	- обеспечить акустической системой информирования оповещения об опасности	Орг, ТР, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	- обеспечить дублирование информации тактильными средствами	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	3, 20-21	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____